

Epoxi - čisticí

CODEX PURE EPO EX

Speciální čisticí k odstranění zbytkových "závoje" z epoxidové pryskyřice

OBLASTI POUŽITÍ:

Vysoce účinné speciální čisticí k bez zbytkového odstranění vytvrdlých "závoje" z epoxidové pryskyřice po spárování ve vnitřním a venkovním prostředí. Velmi dobrá schopnost odstraňovat staré vrstvy po umývání a zbytky dříve použitých čisticích prostředků a polymerových vrstev.

VHODNÉ PRO:

- ▶ glazované i neglazované slinuté zboží, jemnozrnné kamenivo
- ▶ strukturované dlažby a desky
- ▶ slinuté zboží
- ▶ skleněná mozaika
- ▶ krytiny z přírodního kamene



PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ odstraňuje zatvrdlé "závoje" po epoxidové pryskyřici
- ▶ nepůsobí korozivně na ocel
- ▶ nezpůsobuje zabarvení spáry z epoxidové pryskyřice
- ▶ odstraňuje voskové a polymerové povrchové vrstvy
- ▶ pH - hodnota: 13,5 (koncentrát)
- ▶ biologicky odbouratelný

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	plast. láhev
Velikost balení	1 l
Skladovatelnost	36 měsíců
Barva	žlutá transparentní
Min. teplota při zpracování	+ 5 °C až + 25 °C
Poměr míchání	čistě až 1 : 10 s vodou
Hodnota pH	13,5 (koncentrát)

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad se podle rozdílných podmínek vždy odzkouší na vhodnost čistící metody a příp. se před zahájením vlastního čištění vyzkouší postup na malé nenápadné ploše. Krytiny se důkladně zametou, vysají, a volně ležící nečistoty se odstraní. Dbejte na pokyny pro čištění od výrobce podlahové krytiny.

Chraňte příp. dotčené plochy překrytím nebo přelepením před nežádoucím kontaktem s čistícím roztokem.

ZPRACOVÁNÍ:

1. před zahájením práce odzkoušejte stabilitu povrchové plochy a barev. Zásadně je doporučeno provedení zkušebního čištění na nenápadném místě.
2. podle znečištění, zejména při silném zatvrdnutí nečistoty použijte neředěné čisticí, při malém znečištění zředěte čisticí až k 1 : 10 s vodou, mopem nebo houbou celoplošně naneste.
3. v závislosti na stupni znečištění nechte působit 5 - 30 minut. Během doby působení udržujte povrch vlhký a příp. vícekrát povrch očistěte.
4. oddělené vločky nečistoty odstraňte a čistou vodou plochu důkladně dočistěte. Při velkoplošném čištění podlahy se doporučuje použít jednokotoučový stroj s nádobou na vodu.
5. vyčištěné plochy uzavřít až do úplného vyschnutí

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ skladovat v chladu, suchu a chránit před mrazem a kolísáním teploty. Otevřené balení těsně uzavřít.
- ▶ nepracovat při teplotě pod +5 °C a přes +25 °C.
- ▶ před plošným použitím provést zkušební plochu na nenápadném místě.
- ▶ při použití neředěného čističe může leštěný mramor a stejně tak i leštěný vápenec změnit lesk na matný, nelesklý. Podle citlivosti povrchu zvyšte stupeň zředění (min 1 : 5 až 1 : 10) a zredukujte dobu působení (na ca 1 - 2 minuty)
- ▶ zamezit kontaktu s plastovými hmotami, laky, kovovými povrchy a eloxovanými plochami. Chraňte následně povrchové plochy / objekty překrytím nebo přelepením. Příp. proveďte kontaktní zkoušku na nenápadném místě.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

NEBEZPEČÍ: Obsahuje hydroxid draselný. Způsobuje těžké podráždění pokožky a těžká poškození zraku.

Nesmí být dostupný dětem. Nevdechovat výpary. Nosit ochranné rukavice a ochranu zraku. V případě kontaktu s očima několik minut opatrně vyplachovat vodou. Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledat lékařskou pomoc. Při polknutí vypláchnout ústa. Nevyvolávat zvracení.

Okamžitě kontaktovat lékařské centrum pro informace o jedech. Při kontaktu s pokožkou omýt důkladně vodou a mýdlem. Je třeba dbát mimo jiné na: bezpečnostní pokyny na etiketě nádoby a list bezpečnostních údajů.

LIKVIDACE:

Menší množství lze zředit vodou a opláchnout. Větší množství a zbytky produktu je třeba zlikvidovat v souladu s předpisy místních úřadů.